

Verbeterplannen Waterhuishouding

Afgelopen jaren is er een significante toename hoeveelheid regenval oa. door klimaatverandering. Alkmaar/Bergen is een natte regio wat inhoudt dat de neerslagcijfers hoger zijn dan in omliggende gemeenten. Wat de reden ook is, het is een feit, waarop geanticipeerd moet worden. Er zijn maatregelen genomen, echter nog niet adequaat of mogelijk niet op tijd. Daarom hebben wij wederom onderzocht hoe de baan droger te krijgen.

Hiervoor zijn verschillende lijnen uitgezet:

- ✓ Er is uitgebreid contact met Hoogheemraadschap over waterstanden, aanpassing peil, economische gevolgen en de hoge waterstand
- ✓ Nieuwe Hoofd Greenkeeper, nieuwe inzichten
- ✓ Contact met architect van de baan – Alan Rijks
- ✓ Aanpassingen aan de baan. (lees verder)

Aanpassingen aan de baan:

Eerst wat basisinformatie... In de baan, hebben wij gedeeltelijk een eigen waterpeil (lichtblauw)
Via de vijver op hole 18 en de sloot achter de driving range & par 3 wordt water afgevoerd naar oa. het kanaal.




Op de 'paarse' waterwegen heeft alleen het Hoogheemraadschap zeggenschap, zij bepalen daar het waterpeil. Deze zakt 1 oktober naar winterpeil en gaat op 1 april naar zomerpeil. Hier kunnen we geen invloed op uitoefenen. We kunnen intern het peil laag houden en pompen dit dus via hole 18 in het polderpeil (paars).

Doel is meer waterberging in eigen waterpeil én snellere doorstroming.

Plan van Aanpak

- ✓ Aan de linkerzijde van de green op hole 11 zullen wij bomen kappen en de sloot aan de linkerzijde doortrekken tot achter green en, zo krijgen wij aansluiting op de vijver tussen de greens van 11 & 14.
- ✓ Afgegraven grond wordt vervolgens hergebruikt aan linkerzijde hole 11 (het open stuk) / backtee hole 12 wordt opgehoogd en de damestee van hole 12 aangepast
- ✓ Het doortrekken van natuurlijke oevers rechterzijde hole 11 naar hole 15 (natuurlijke oevers zorgen voor betere afwatering)

- ✓ Grond wordt hergebruikt naast de tee van hole 16
- ✓ Vijver tussen de green van 11 & de green van 14 verder uitdiepen en natuurlijke oevers maken
- ✓ Dam tussen hole 12 en 14 verwijderen (= meer doorstroming), komt brug voor in de plaats
- ✓ Nieuwe duikers, zie tekening. Bredere duikers zorgen voor meer stroming!
- ✓ Tussen hole 16 & 17 de waterberging vergroten door creëren natuurlijke oevers



Planning

- ✓ Plan van aanpak uitgezet bij uitvoerder
- ✓ Afhankelijk van weersomstandigheden winterperiode zal start zo spoedig mogelijk plaatsvinden
- ✓ Verdere aanpassingen (naast gebruikelijk groot onderhoud):
- ✓ matten op alle bruggen
- ✓ renovatie tees
- ✓ drainage doorspuiten

Greenkeepers & golfers

- ✓ Hoe u kunt helpen:
- ✓ Repareer pitchmarks!!!
- ✓ Leg plaggen terug
- ✓ Vermijd drassige plekken

Heeft u een vraag: Stel deze aan de greenkeepers! Blijf er niet mee lopen, zij staan u graag te woord en vertellen met liefde over hun vak.